


●形状・型番及び寸法表示

形状は厚さ×幅×長さの長方体からなり、型番、寸法を図1の様に表示します。

図1. EAGN5



EAGN5 01 10 L = 1000

EAGN5 :型番

01 :厚さ (単位:mm) 01 は 1 mmを表します。

10 :幅 (単位:mm) 10 は 10 mmを表します。

L=1000 :長さ (単位:mm)

1. 品質特性

項目		特性値	単位
硬さ		10.0 以下	N/cm ²
表面抵抗値	常態値	0.1 以下	Ω
	70°C22Hr 後	1.5 以下	
圧縮残留歪	70°C22Hr 後	20.0 以下	%
難燃性		難燃性なし	-
粘着力		16.0 以上	N/25 mm